











SECTION A-A

Klant:		Plaatsnaam:			
Omschrijving: Sam.st. Onderzoeksbox links deuren rechts/rechts met zijwanden		 Ertstraat 15, 8263 BN Kampen Tel: (038) 331 71 57 Fax: (038) 331 79 09 www.corton.nl info@corton.nl		Tek.: GV	
				Datum: 11-06-2021	
				Schaal: 1:20	
Afmeting: 2300x2035x1000		Materiaal nr.: -		Ordernr.:	Levertijd:
Bewerking: Verzinken		Tekeningnr.: 18100033		Revisie: 00	Blad: 1 van 2



Klant:		Plaatsnaam:		
Omschrijving: Sam.st. Onderzoeksbox links deuren rechts/rechts met zijwanden		 Ertstraat 15, 8263 BN Kampen Tel: (038) 331 71 57 Fax: (038) 331 79 09 www.corton.nl info@corton.nl	Tek.: GV	
			Datum: 11-06-2021	
Afmeting: 2300x2035x1000		Materiaal nr.: -		Ordernr.: Levertijd: Aantal:
Bewerking: Verzinken		Tekeningnr.: 18100033		Revisie: 00 Blad: 2 van 2